

	ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 1		ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 2		ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 3	
	+	-	+	-	+	-
Remarques générales		Mauvais		Très mauvais à l'usage	Préférence nette	Et Marc Seguin ?
	Que devient la fontaine ? Quelle place pour les livraisons ? Circulation des camions de livraison ? Risque de stationnement sauvage ?					
Stationnement et circulation : positionnement, cohabitation piétons, ...	En épi ? cohabitation simple Côté pratique	Trop d'espaces mixtes Stationnement insuffisant En créneau ? Stationnement en rond pas facile, cohabitation difficile en pratique A quoi sert le centre vide ? Si cohabitation ? pourquoi pas une partie centrale exclusivement piétonne ? Ralentir le trafic, trop de voitures Le négatif l'emporte sur le positif Quel sens de circulation ? Manque de stationnement	Espace piéton important Lien articulation H Guironnet : double sens ?, semble pratique et facile. Séparation marquée entre zone piéton et circulation Stationnement convenable Stationnement identifié et concentré Circulation ok Stationnement concentré	Facilite la vitesse excessive avec la rue Guironnet Stationnement insuffisant Pas de stationnement résidentiel, optimisation des connexions piétonnes avec les autres grands parkings Limitation place de stationnement Stationnement moins pratique. Quel espace de retournement ? Manque de stationnement	La logique est assez bien respectée Vitesse limitée, espace piéton important Virage pas pratique ? Bon mix piétons/voitures Circulation piétonne le long de la MSP	Stationnement insuffisant Plus dangereux pour les piétons Stationnement anarchique, peu d'espace pour les piétons Manque de stationnement « bordelique » : difficile de se représenter le stationnement avec les virages.
Intervention au niveau des escaliers	Conservation des escaliers Conservation des escaliers et des balustres		Escaliers valorisés par la verdure Conservation des escaliers Terrasses moins inaccessibles que des escaliers Envisager le démontage ? ou intégration dans un système de terrasses sur 2-3 niveaux Style amphithéâtre Esthétiquement plus sympathique	L'escalier tient beaucoup de place Stationnement moins pratique, quel espace de retournement ? Trop d'espace piéton	Suppression des escaliers devant la statue bonne chose Permet une meilleure visibilité et intégration des commerces Supprimer l'escalier Correct	Accès difficile aux commerces, escalier peu lisible sur les plans Stationnement anarchique
Forme / composition	Coup d'œil agréable	Place fermée Non valorisation de la place Trop fermé Trop refermée Manque d'originalité, trop d'arbres, trop fermée	Terrasses sympathiques Espaces piétons plus sécurisants, plus conviviaux Créer un « refuge » pour piétons = îlot sécurisé = rencontre Diversité des usages		Bon Forme ouverte Ouverture sur la rue de Deûme et meilleure desserte de la MSP Autour très convivial, plus modulable	

	ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 1		ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 2		ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT 3	
	+	-	+	-	+	-
<b>Relations entre le haut et le bas de la place</b>		Pas d'amélioration Pas de changement	Améliorée par les espaces verts Système de terrasses permet de développer l'activité du haut de la place Relation harmonieuse, diversité des types d'espaces Sanctuariser la fonction piéton/sociale du haut de la place « nid d'aigle » ? Les terrasses rappellent les terrasses cultivées de nos montagnes environnantes Permet de gommer la pente	Centre piéton ? Espaces trop petits et segmentés	Bon dégradé Espaces conviviaux car plus grands que dans le 2 Bonne liaison Correct L'espace en face de la RD fait comme une autre terrasse Meilleure intégration des commerces entre haut et bas	Manque une terrasse pour le bar.
<b>Limites de la place</b>		Trop fermée Pas d'innovation		Terrasses problématiques pour le marché	Permet un agrandissement facile vers la départementale Plus ouverte avec le haut de la rue F Duchier	
<b>Végétaux : positionnement</b> ...	Bon positionnement	Trop traditionnel, risque de manque d'ensoleillement Trop enclavé Ferme le lien avec le reste de la ville A voir dans le ?, nul Trop d'arbres Végétaux trop proches des commerces	Espaces verts Plus esthétique		Rappel de végétation entre rue Boissy et rue Duchier, bonne chose Positionnement judicieux des 2 côtés de la RD Plus esthétique Bien	Moins d'arbre en nombre Trop regroupés Arbres situés où y a de l'ombre Moins sur la partie haute de la rue Franki
<b>Propositions</b>			Conserver les terrasses du 2 en les intégrant dans le 3		Aménager la partie entre Boissy et Duchier en terrasse pour profiter de la place au dessous.	